

Checklist unit operator untuk EXCAVATOR per hari

Report # :

do_20251129_Cilegon_E-01_1_Bedul

Unit Name :

EXCAVATOR

Unit # :

E-01

Shift :

Shift 1

Hari	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
Tanggal & Jam						29-November-2025 12:49:06	

SN	Keseluruhan Unit	Baik	Rusak	Cukup	N/A	Catatan
1	Pijakan kaki (penyok/rusak)	✓				
2	Jok	✓				
3	Sabuk keselamatan	✓				
4	Pijakan kaki (penyok/rusak)	✓				
Comment (*)		rusak engine rembes noise				

Operator						Bedul	
Shift						Shift - 1	